

Thermomètre UNISENSOR



- Idéal pour la mesure de température de panne
- Précision et simplicité d'utilisation
- Large choix de sonde optionnelle
- Mesure de 0 à 500°C

Description	Sonde de mesure	Référence	Mesure
	Unité principale	UNI-120	/
	Surface par contact	UNI-1	50 à 200°C
	Surface par contact	UNI-8A	30 à 200°C
	Liquide	UNI-2	100 à 500°C
	Panne à souder	UNI-9	30 à 500°C
	Aiguille chauffante	UNI-15B	30 à 200°C
	Prolongateur	UNI-4	/

Exemple d'application



**UNI-1 et UNI-2
Bain d'étamage**



**UNI-8A
Composant**

